

Toebehoren (WC)

Datum: 10/10/2018 Inspecteur: Ben Vanesch

Mentor:

ID-label: Hijsband S1 rood 5000 kg

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Galjoenweg
Huisnummer 47
Postcode 6222NS
Gemeente Maastricht

Naam contactpersoon Anita Thijs
Telefoon 0031/433631777
Gsm nr. (SMS)

Eigenaar

Naam Rema Holland BV
Straatnaam Galjoenweg
Huisnummer 47
Postcode 6222NS
Gemeente Maastricht

Aannemer

Naam Rema Holland BV
BTW nr. NL 0082 5494 1B01
Telefoonnummer 0031/433631777
E-mail Anita@rema.eu

Type hefwerktuig:

☒ Indienststelling (Wetgeving zie nota in bijlage)

☐ Periodiek (Wetgeving zie nota in bijlage)

INDIVIDUELE ITEM CHECKLIST

	Omschrijving (Aard, Merk, Type, ...)	Besluit	Opmerkingen (nl)	Opmerkingen (fr)	Afbeelding
1	Hijsband REMA S1 rood 5000 kg artikeln° 1211156 breedte: 150 mm L: 2,5 m serienummers: 4568909525 tem 4568909530	Commissioning: HW1: OK			
2	Hijsband REMA S1 rood 5000 kg artikeln° 1211157 breedte: 150 mm L: 3 m serienummers: 4568909531 tem 4568909590	Commissioning: HW1: OK			
3	Hijsband REMA S1 rood 5000 kg artikeln° 1211159 breedte: 150 mm L: 4 m serienummers: 4568909591 tem 4568909670	Commissioning: HW1: OK			
4	Hijsband REMA S1 rood 5000 kg artikeln° 1211161 breedte: 150 mm L: 5 m serienummers: 4568909671 tem 4568909730	Commissioning: HW1: OK			
5	Hijsband REMA S1 rood 5000 kg artikeln° 1211163 breedte: 150 mm L: 6 m serienummers: 4568909731 tem 4568909802	Commissioning: HW1: OK			

ANDERE INBREUKEN/OPMERKINGEN/ADVIES

Safetyfactor 7:1 getest op proefbank type: Hydrotechniek HCU-100/DB25 met serien° 962002
Locatie beproeving : werkhuis REMA Maastricht
De hijsbanden hebben de beproevingen goed doorstaan
Rapport trekproef beschikbaar

DATUM HERKEURING


The elements in this report must be at least reinspected on:nl 10/1/2019

NOTA'S

- Het onderzoek waarvan dit verslag het resultaat is, kan in geen opzicht gehanteerd worden als deel van een "verklaring" model IIA of IIB van de MRL 2006/42/EG en het KB 12/08/2008.
- Toebehoren vallen onder het toepassingsgebied van het A.R.A.B., het KB 05/05/1995 of het KB 12/08/2008 (met CE) of het KB 12/08/1993 (zonder CE).
- De controle waarvan dit verslag het resultaat is, werd uitgevoerd op basis van het A.R.A.B. art. 280 of 281
- De inspecties gebeuren zonder voorafgaande demontage. Ze zijn beperkt tot een visueel nazicht, de inspectie van de goede staat van de onderdelen van niet elektrische aard die veilig bereikbaar zijn en tot de inspectie van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen.
- Het nazicht van de elektrische installatie van de personenlift valt buiten de opdracht van deze inspectie.
- Volgens Codex Art. IV.2-11 dienen de verslagen, documenten en attesten ter beschikking te worden gehouden van de ambtenaren belast met het toezicht. Zij dienen tevens te worden overgebracht aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk of bij ontstentenis van een comité, aan de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, de werknemers, overeenkomstig artikel 53 van de wet 04/08/1996.

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Ben Vanesch



VANESCH BEN

www.aceg.be

02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481