

Toebehoren (WC)

Datum: 18/10/2018 Inspecteur: Ben Vanesch

Mentor:

ID-label: Hijsband S1 3000 kg

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Galjoenweg
Huisnummer 47
Postcode 6222NS
Gemeente Maastricht

Naam contactpersoon Anita Thijs
Telefoon 0031/433631777
Gsm nr. (SMS)

Eigenaar

Naam Rema Holland BV
Straatnaam Galjoenweg
Huisnummer 47
Postcode 6222NS
Gemeente Maastricht

Aannemer

Naam Rema Holland BV
BTW nr. NL 0082 5494 1B01
Telefoonnummer 0031/433631777
E-mail Anita@rema.eu

Type hefwerktuig:

☒ Indienststelling (Wetgeving zie nota in bijlage)

☐ Periodiek (Wetgeving zie nota in bijlage)

INDIVIDUELE ITEM CHECKLIST

	Omschrijving (Aard, Merk, Type, ...)	Besluit	Opmerkingen (nl)	Opmerkingen (fr)	Afbeelding
1	Platte hijsband type: S1 hefvermogen: 3000 kg L: 1 m artikelen°: 1211091 serien°: 4586504721 tem 4586505080	Commissioning: HW1: OK			
2	Platte hijsband type: S1 hefvermogen: 3000 kg L: 1,5 m artikelen°: 1211093 serien°: 4586505081 tem 4586505320	Commissioning: HW1: OK			
3	Platte hijsband type: S1 hefvermogen: 3000 kg L: 2 m artikelen°: 1211095 serien°: 4586505321 tem 4586505608	Commissioning: HW1: OK			
4	Platte hijsband type: S1 hefvermogen: 3000 kg L: 2,5 m artikelen°: 1211096 serien°: 4586505609 tem 4586505628	Commissioning: HW1: OK			
5	Platte hijsband type: S1 hefvermogen: 3000 kg L: 3 m artikelen°: 1211097 serien°: 4586505629 tem 4586506108	Commissioning: HW1: OK			
6	Platte hijsband type: S1 hefvermogen: 3000 kg L: 3,5 m artikelen°: 1211098 serien°: 4586506109 tem 4586506116	Commissioning: HW1: OK			
7	Platte hijsband type: S1 hefvermogen: 3000 kg L: 4 m artikelen°: 1211099 serien°: 4586506117 tem 4586506500	Commissioning: HW1: OK			
8	Platte hijsband type: S1 hefvermogen: 3000 kg L: 5 m artikelen°: 1211101 serien°: 4586506501 tem 4586506644	Commissioning: HW1: OK			
9	Platte hijsband type: S1 hefvermogen: 3000 kg L: 6 m artikelen°: 1211103 serien°: 4586506645 tem 4586506860	Commissioning: HW1: OK			
10	Platte hijsband type: S1 hefvermogen: 3000 kg L: 8 m artikelen°: 1211107 serien°: 4586506861 tem 4586506880	Commissioning: HW1: OK			

ANDERE INBREUKEN/OPMERKINGEN/ADVIES

Safetyfactor 7:1 getest op proefbank type: Hydrotechniek HCU-100/DB25 met serien°: 962002
Locatie beproeving: werkhuis Rema Maastricht

DATUM HERKEURING


The elements in this report must be at least reinspected on: nl 18/1/2019

NOTA'S

- Het onderzoek waarvan dit verslag het resultaat is, kan in geen opzicht gehanteerd worden als deel van een "verklaring" model IIA of IIB van de MRL 2006/42/EG en het KB 12/08/2008.
- Toebehoren vallen onder het toepassingsgebied van het A.R.A.B., het KB 05/05/1995 of het KB 12/08/2008 (met CE) of het KB 12/08/1993 (zonder CE).
- De controle waarvan dit verslag het resultaat is, werd uitgevoerd op basis van het A.R.A.B. art. 280 of 281
- De inspecties gebeuren zonder voorafgaande demontage. Ze zijn beperkt tot een visueel nazicht, de inspectie van de goede staat van de onderdelen van niet elektrische aard die veilig bereikbaar zijn en tot de inspectie van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen.
- Het nazicht van de elektrische installatie van de personenlift valt buiten de opdracht van deze inspectie.
- Volgens Codex Art. IV.2-11 dienen de verslagen, documenten en attesten ter beschikking te worden gehouden van de ambtenaren belast met het toezicht. Zij dienen tevens te worden overgebracht aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk of bij ontstentenis van een comité, aan de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, de werknemers, overeenkomstig artikel 53 van de wet 04/08/1996.

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Ben Vanesch



VANESCH BEN

www.aceg.be

02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481