

## Toebehoren (WC)

Datum: 18/10/2018 Inspecteur: Ben Vanesch

Mentor:

ID-label: Rondstrop S5 5000 kg

### Plaats van het onderzoek

Straatnaam Galjoenweg  
Huisnummer 47  
Postcode 6222NS  
Gemeente Maastricht

Naam contactpersoon Anita Thijs  
Telefoon 0031/433631777  
Gsm nr. (SMS)

### Type hefwerktuig:

Indienststelling (Wetgeving zie nota in bijlage)

Periodiek (Wetgeving zie nota in bijlage)

### Eigenaar

Naam Rema Holland BV  
Straatnaam Galjoenweg  
Huisnummer 47  
Postcode 6222NS  
Gemeente Maastricht

### Aannemer

Naam Rema Holland BV  
BTW nr. NL 0082 5494 1B01  
Telefoonnummer 0031/433631777  
E-mail Anita@rema.eu

## INDIVIDUELE ITEM CHECKLIST

	Omschrijving (Aard, Merk, Type, ...)	Besluit	Opmerkingen (nl)	Opmerkingen (fr)	Afbeelding
1	Rondstrop type: S5 hefvermogen: 5000 kg L: 1,5 m artikeln°: 1307003 serien°: 4586512998 tem 4586513117	Commissioning: HWI1: OK			
2	Rondstrop type: S5 hefvermogen: 5000 kg L: 2 m artikeln°: 1307005 serien°: 4586513118 tem 4586513237	Commissioning: HWI1: OK			
3	Rondstrop type: S5 hefvermogen: 5000 kg L: 2,5 m artikeln°: 1307007 serien°: 4586513238 tem 4586513279	Commissioning: HWI1: OK			
4	Rondstrop type: S5 hefvermogen: 5000 kg L: 3 m artikeln°: 1307009 serien°: 4586513280 tem 4586513339	Commissioning: HWI1: OK			
5	Rondstrop type: S5 hefvermogen: 5000 kg L: 4 m artikeln°: 1307011 serien°: 4586513340 tem 4586513531	Commissioning: HWI1: OK			
6	Rondstrop type: S5 hefvermogen: 5000 kg L: 6 m artikeln°: 1307015 serien°: 4586513532 tem 4586513567	Commissioning: HWI1: OK			

### ANDERE INBREUKEN/OPMERKINGEN/ADVIES

Safetyfactor 7:1 getest op proefbank type: Hydrotechniek HCU-100/DB25 met serien°: 962002  
Locatie beproeving: werkhuis Rema Maastricht

### DATUM HERKEURING


The elements in this report must be at least reinspected on:nl 18/1/2019

**NOTA'S**

- Het onderzoek waarvan dit verslag het resultaat is, kan in geen opzicht gehanteerd worden als deel van een "verklaring" model IIA of IIB van de MRL 2006/42/EG en het KB 12/08/2008.
- Toebehoren vallen onder het toepassingsgebied van het A.R.A.B., het KB 05/05/1995 of het KB 12/08/2008 (met CE) of het KB 12/08/1993 (zonder CE).
- De controle waarvan dit verslag het resultaat is, werd uitgevoerd op basis van het A.R.A.B. art. 280 of 281
- De inspecties gebeuren zonder voorafgaande demontage. Ze zijn beperkt tot een visueel nazicht, de inspectie van de goede staat van de onderdelen van niet elektrische aard die veilig bereikbaar zijn en tot de inspectie van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen.
- Het nazicht van de elektrische installatie van de personenlift valt buiten de opdracht van deze inspectie.
- Volgens Codex Art. IV.2-11 dienen de verslagen, documenten en attesten ter beschikking te worden gehouden van de ambtenaren belast met het toezicht. Zij dienen tevens te worden overgebracht aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk of bij ontstentenis van een comité, aan de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, de werknemers, overeenkomstig artikel 53 van de wet 04/08/1996.

**VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG**

De inspecteur Ben Vanesch



VANESCH BEN

[www.aceg.be](http://www.aceg.be)

02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481