

Toebehoren (WC)

Datum: 05/04/2019 Inspecteur: Ben Vanesch

ID-label: Platte hijsband 10000 kg

Mentor:

Client reference:

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Galjoenweg
Huisnummer 47
Postcode 6222NS
Gemeente Maastricht

Naam contactpersoon Anita Thijs
Telefoon 0031/433631777
Gsm nr. (SMS)

Type hefwerktuig: Tool

Eigenaar

Naam REMA Holland BV
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Gemeente

Aannemer

Naam Rema Holland BV
BTW nr. NL 0082 5494 1B01
Telefoonnummer 0031/433631777
E-mail Anita@rema.eu

INDIVIDUELE ITEM CHECKLIST

	Omschrijving (Aard, Merk, Type, ...)	Besluit	Opmerkingen (nl)	Opmerkingen (fr)	Afbeelding
1	Platte hijsband REMA hefvermogen: 10000 kg L: 3 m artikeln° : 1211247 serien° : 4717208864 tem 4717208865	Commissioning: HW1: OK			
2	Platte hijsband REMA hefvermogen: 10000 kg L: 5 m artikeln° : 1211251 serien° : 4717208866 tem 4717208867	Commissioning: HW1: OK			
3	Platte hijsband REMA hefvermogen: 10000 kg L: 6 m artikeln° : 1211253 serien° : 4717208868 tem 4717208869	Commissioning: HW1: OK			
4	Platte hijsband REMA hefvermogen: 10000 kg L: 8 m artikeln° : 1211257 serien° : 4717208870 tem 4717208871	Commissioning: HW1: OK			

ANDERE INBREUKEN/OPMERKINGEN/ADVIES

DATUM HERKEURING

For commissioning the periodicity is not applicable.

NOTA'S

- Het onderzoek waarvan dit verslag het resultaat is, kan in geen opzicht gehanteerd worden als deel van een "verklaring" model IIA of IIB van de MRL 2006/42/EG en het KB 12/08/2008.
- Toebehoren vallen onder het toepassingsgebied van het A.R.A.B., het KB 05/05/1995 of het KB 12/08/2008 (met CE) of het KB 12/08/1993 (zonder CE).
- De controle waarvan dit verslag het resultaat is, werd uitgevoerd op basis van het A.R.A.B. art. 280 of 281
- De inspecties gebeuren zonder voorafgaande demontage. Ze zijn beperkt tot een visueel nazicht, de inspectie van de goede staat van de onderdelen van niet elektrische aard die veilig bereikbaar zijn en tot de inspectie van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen.
- Het nazicht van de elektrische installatie van de personenlift valt buiten de opdracht van deze inspectie.
- Volgens Codex Art. IV.2-11 dienen de verslagen, documenten en attesten ter beschikking te worden gehouden van de ambtenaren belast met het toezicht. Zij dienen tevens te worden overgebracht aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk of bij ontstentenis van een comité, aan de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, de werknemers, overeenkomstig artikel 53 van de wet 04/08/1996.

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Ben Vanesch



VANESCH BEN

www.aceg.be

02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481

ACEG