

## Toebehoren (WC)

**Datum:** 19/06/2020 **Inspecteur:** Ben (Hefwerktuigen)  
Vanesch

**Mentor:**

**ID-label:** Platte hijsband 5000 kg

**Klantreferentie:**

### Plaats van het onderzoek

Straatnaam Galjoenweg  
Huisnummer 47  
Busnummer  
Postcode 6222  
Gemeente NS Maastricht  
Land Nederland

### Eigenaar

Naam Rema Holland BV  
Straatnaam Galjoenweg  
Huisnummer 47  
Busnummer  
Postcode 6222NS  
Gemeente Maastricht  
Land België

Naam contactpersoon Anita Thijs  
Telefoon 0031/433631777  
Gsm nr. (SMS)

### Aannemer

Naam Rema Holland BV  
BTW nr. NL 008254941B01  
Telefoonnummer 0031/433631777  
E-mail Anita@rema.eu

### Type hefwerktuig:

### INDIVIDUELE ITEM CHECKLIST

	Omschrijving (Aard, Merk, Type, ...)	Besluit	Opmerkingen (nl)	Opmerkingen (fr)	Afbeelding
1	Platte hijsband REMA hefvermogen: 5000 kg lengte : 2,5 m artikelnummer: 1211156 serienummers: 4882309595 tem 4882309606	Commissioning: HW1: OK			
2	Platte hijsband REMA hefvermogen: 5000 kg lengte : 3 m artikelnummer: 1211157 serienummers: 4882309607 tem 4882309666	Commissioning: HW1: OK			
3	Platte hijsband REMA hefvermogen: 5000 kg lengte : 5 m artikelnummer: 1211161 serienummers: 4882309667 tem 4882309762	Commissioning: HW1: OK			

### ANDERE INBREUKEN/OPMERKINGEN/ADVIES

### DATUM HERKEURING

For commissioning the periodicity is not applicable.

### NOTA'S

- Het onderzoek waarvan dit verslag het resultaat is, kan in geen opzicht gehanteerd worden als deel van een "verklaring" model IIA of IIB van de MRL 2006/42/EG en het KB 12/08/2008.
- Toebehoren vallen onder het toepassingsgebied van het A.R.A.B., het KB 05/05/1995 of het KB 12/08/2008 (met CE) of het KB 12/08/1993 (zonder CE).
- De controle waarvan dit verslag het resultaat is, werd uitgevoerd op basis van het A.R.A.B. art. 280 of 281
- De inspecties gebeuren zonder voorafgaande demontage. Ze zijn beperkt tot een visueel nazicht, de inspectie van de goede staat van de onderdelen van niet elektrische aard die veilig bereikbaar zijn en tot de inspectie van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen.
- Het nazicht van de elektrische installatie van de personenlift valt buiten de opdracht van deze inspectie.
- Volgens Codex Art. IV.2-11 dienen de verslagen, documenten en attesten ter beschikking te worden gehouden van de ambtenaren belast met het toezicht. Zij dienen tevens te worden overgebracht aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk of bij ontstentenis van een comité, aan de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, de werknemers, overeenkomstig artikel 53 van de wet 04/08/1996.

### VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Ben (Hefwerktuigen) Vanesch

**Naam:** VANESCH BEN

**Handtekening:**



DAACEEG