

## Toebehoren (WC)

**Datum:** 04/12/2020 **Inspecteur:** Ben (Hefwerktuigen) Vanesch
**Mentor:****ID-label:** Rondstrop 8000 kg**Klantreferentie:**

### Plaats van het onderzoek

**Straatnaam** Galjoenweg  
**Huisnummer** 47  
**Busnummer**  
**Postcode** 6222  
**Gemeente** Maastricht NS  
**Land** België

### Eigenaar

**Naam** Rema Holland BV  
**Straatnaam** Galjoenweg  
**Huisnummer** 47  
**Busnummer**  
**Postcode** 6222NS  
**Gemeente** Maastricht  
**Land** België

**Naam contactpersoon** Anita Thijs  
**Telefoon** 0031/433631777  
**Gsm nr. (SMS)**

### Aannemer

**Naam** Rema Holland BV  
**BTW nr.** NL 008254941B01  
**Telefoonnummer** 0031/433631777  
**E-mail** Anita@rema.eu

**Tool**

### Type hefwerktuig:

### INDIVIDUELE ITEM CHECKLIST

	Omschrijving (Aard, Merk, Type, ...)	Besluit	Opmerkingen (nl)	Opmerkingen (fr)	Afbeelding
1	Rondstrop REMA artikelnummer: 1309003 hefvermogen: 8000 kg lengte : 1,5 m serienummers: 5122915695 tem 5122915710	Commissioning: HWI1: OK			
2	Rondstrop REMA artikelnummer: 1309005 hefvermogen: 8000 kg lengte : 2 m serienummers: 5122915711 tem 5122915750	Commissioning: HWI1: OK			

### ANDERE INBREUKEN/OPMERKINGEN/ADVIES

### DATUM HERKEURING


For commissioning the periodicity is not applicable.

### NOTA'S

- Het onderzoek waarvan dit verslag het resultaat is, kan in geen opzicht gehanteerd worden als deel van een "verklaring" model IIA of IIB van de MRL 2006/42/EG en het KB 12/08/2008.
- Toebehoren vallen onder het toepassingsgebied van het A.R.A.B., het KB 05/05/1995 of het KB 12/08/2008 (met CE) of het KB 12/08/1993 (zonder CE).
- De controle waarvan dit verslag het resultaat is, werd uitgevoerd op basis van het A.R.A.B. art. 280 of 281
- De inspecties gebeuren zonder voorafgaande demontage. Ze zijn beperkt tot een visueel nazicht, de inspectie van de goede staat van de onderdelen van niet elektrische aard die veilig bereikbaar zijn en tot de inspectie van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen.
- Het nazicht van de elektrische installatie van de personenlift valt buiten de opdracht van deze inspectie.
- Volgens Codex Art. IV.2-11 dienen de verslagen, documenten en attesten ter beschikking te worden gehouden van de ambtenaren belast met het toezicht. Zij dienen tevens te worden overgebracht aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk of bij ontstentenis van een comité, aan de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, de werknemers, overeenkomstig artikel 53 van de wet 04/08/1996.

### VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Ben (Hefwerktuigen) Vanesch

**Naam:** VANESCH BEN  
**Handtekening:**


www.aceg.be

02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481

