

## Toebehoren (WC)

Datum: 22/03/2021 Inspecteur: Ben (Hefwerktuigen) Vanesch Mentor:  
ID-label: Rondstrop 5000 kg Klantreferentie:

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 500395

### Plaats van het onderzoek

Straatnaam Galjoenweg  
Huisnummer 47  
Busnummer  
Postcode 6222  
Gemeente Maastricht NS  
Land België

Naam contactpersoon Anita Thijs  
Telefoon 0031/433631777  
Gsm nr. (SMS)

### Eigenaar

Naam Rema Holland BV  
Straatnaam Galjoenweg  
Huisnummer 47  
Busnummer  
Postcode 6222NS  
Gemeente Maastricht  
Land België

### Aannemer

Naam Rema Holland BV  
BTW nr. NL 008254941B01  
Telefoonnummer 0031/433631777  
E-mail Anita@rema.eu

### Type hefwerktuig:

#### INDIVIDUELE ITEM CHECKLIST

| Omschrijving (Aard, Merk, Type, ...)  | Besluit                    | Opmerkingen (nl) | Opmerkingen (fr) | Afbeelding |
|---|----------------------------|------------------|------------------|------------|
| 1 Rondstrop REMA artikelnummer: 1307001 hefvermogen: 5000 kg lengte : 1 m serienummers: 5166914522 tem 5166914581   | Commissioning: HWI1:<br>OK |                  |                  |            |
| 2 Rondstrop REMA artikelnummer: 1307003 hefvermogen: 5000 kg lengte : 1,5 m serienummers: 5166914582 tem 5166914653 | Commissioning: HWI1:<br>OK |                  |                  |            |
| 3 Rondstrop REMA artikelnummer: 1307005 hefvermogen: 5000 kg lengte : 2 m serienummers: 5166914654 tem 5166914773   | Commissioning: HWI1:<br>OK |                  |                  |            |
| 4 Rondstrop REMA artikelnummer: 1307009 hefvermogen: 5000 kg lengte : 3 m serienummers: 5166914774 tem 5166914893   | Commissioning: HWI1:<br>OK |                  |                  |            |
| 5 Rondstrop REMA artikelnummer: 1307011 hefvermogen: 5000 kg lengte : 4 m serienummers: 5166914894 tem 5166914941   | Commissioning: HWI1:<br>OK |                  |                  |            |
| 6 Rondstrop REMA artikelnummer: 1307015 hefvermogen: 5000 kg lengte : 6 m serienummers: 5166914942 tem 5166914977   | Commissioning: HWI1:<br>OK |                  |                  |            |

### ANDERE INBREUKEN/OPMERKINGEN/ADVIES

#### DATUM HERKEURING

For commissioning the periodicity is not applicable.

#### NOTA'S

- Het onderzoek waarvan dit verslag het resultaat is, kan in geen opzicht gehanteerd worden als deel van een "verklaring" model IIA of IIB van de MRL 2006/42/EG en het KB 12/08/2008.
- Toebehoren vallen onder het toepassingsgebied van het A.R.A.B., het KB 05/05/1995 of het KB 12/08/2008 (met CE) of het KB 12/08/1993 (zonder CE).
- De controle waarvan dit verslag het resultaat is, werd uitgevoerd op basis van het A.R.A.B. art. 280 of 281
- De inspecties gebeuren zonder voorafgaande demontage. Ze zijn beperkt tot een visueel nazicht, de inspectie van de goede staat van de onderdelen van niet elektrische aard die veilig bereikbaar zijn en tot de inspectie van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen.
- Het nazicht van de elektrische installatie van de personenlift valt buiten de opdracht van deze inspectie.
- Volgens Codex Art. IV.2-11 dienen de verslagen, documenten en attesten ter beschikking te worden gehouden van de ambtenaren belast met het toezicht. Zij dienen tevens te worden overgebracht aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk of bij ontstentenis van een comité, aan de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, de werknemers, overeenkomstig artikel 53 van de wet 04/08/1996.
- HWI1: Wij hebben alle hogervermelde controles uitgevoerd, ondermeer wat betreft de conformiteit met de voorschriften van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming inzake hefwerktuigen. Wij hebben geen enkele tekortkoming vastgesteld die een onaannemelijk bezwaar vormt voor een veilig gebruik van het toestel. Het toestel mag indienst gesteld worden voor de vermelde bedrijfslast(en)

#### VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Ben (Hefwerktuigen) Vanesch

Naam: VANESCH BEN

Handtekening: 