

Toebehoren (WC)

Datum: 21/05/2021 Inspecteur: Ben (Hefwerktuigen) Vanesch Mentor:
ID-label: Platte hijsband 1000 kg Klantreferentie:

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Galjoenweg
Huisnummer 47
Busnummer
Postcode 6222
Gemeente Maastricht NS
Land België

Naam contactpersoon Anita Thijs
Telefoon 0031/433631777
Gsm nr. (SMS)

Eigenaar

Naam Rema Holland BV
Straatnaam Galjoenweg
Huisnummer 47
Busnummer
Postcode 6222NS
Gemeente Maastricht
Land België

Aannemer

Naam Rema Holland BV
BTW nr. NL 008254941B01
Telefoonnummer 0031/433631777
E-mail Anita@rema.eu

Type hefwerktuig:

INDIVIDUELE ITEM CHECKLIST

	Omschrijving (Aard, Merk, Type, ...)	Tool	Besluit	Opmerkingen (nl)	Opmerkingen (fr)	Afbeelding
1	Platte hijsband REMA artikelnummer 1211033 hefvermogen: 1000 kg lengte 1,5 m serienummers: 5214200001 tem 5214201440		Commissioning: HW11: OK			
2	Platte hijsband REMA artikelnummer 1211035 hefvermogen: 1000 kg lengte 2 m serienummers: 5214201441 tem 5214202280		Commissioning: HW11: OK			
3	Platte hijsband REMA artikelnummer 1211037 hefvermogen: 1000 kg lengte 3 m serienummers: 5214202281 tem 5214202664		Commissioning: HW11: OK			
4	Platte hijsband REMA artikelnummer 1211039 hefvermogen: 1000 kg lengte 4 m serienummers: 5214202665 tem 5214203240		Commissioning: HW11: OK			
5	Platte hijsband REMA artikelnummer 1211041 hefvermogen: 1000 kg lengte 5 m serienummers: 5214203241 tem 5214203348		Commissioning: HW11: OK			
6	Platte hijsband REMA artikelnummer 1211043 hefvermogen: 1000 kg lengte 6 m serienummers: 5214203349 tem 5214203378		Commissioning: HW11: OK			

ANDERE INBREUKEN/OPMERKINGEN/ADVIES

DATUM HERKEURING

For commissioning the periodicity is not applicable.

NOTA'S

- Het onderzoek waarvan dit verslag het resultaat is, kan in geen opzicht gehanteerd worden als deel van een "verklaring" model IIA of IIB van de MRL 2006/42/EG en het KB 12/08/2008.
- Toebehoren vallen onder het toepassingsgebied van het A.R.A.B., het KB 05/05/1995 of het KB 12/08/2008 (met CE) of het KB 12/08/1993 (zonder CE).
- De controle waarvan dit verslag het resultaat is, werd uitgevoerd op basis van het A.R.A.B. art. 280 of 281
- De inspecties gebeuren zonder voorafgaande demontage. Ze zijn beperkt tot een visueel nazicht, de inspectie van de goede staat van de onderdelen van niet elektrische aard die veilig bereikbaar zijn en tot de inspectie van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen.
- Het nazicht van de elektrische installatie van de personenlift valt buiten de opdracht van deze inspectie.
- Volgens Codex Art. IV.2-11 dienen de verslagen, documenten en attesten ter beschikking te worden gehouden van de ambtenaren belast met het toezicht. Zij dienen tevens te worden overgebracht aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk of bij ontstentenis van een comité, aan de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, de werknemers, overeenkomstig artikel 53 van de wet 04/08/1996.
- HW11: Wij hebben alle hogervermelde controles uitgevoerd, ondermeer wat betreft de conformiteit met de voorschriften van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming inzake hefwerktuigen. Wij hebben geen enkele tekortkoming vastgesteld die een onaannemelijk bezwaar vormt voor een veilig gebruik van het toestel. Het toestel mag indienst gesteld worden voor de vermelde bedrijfslast(en)

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Ben (Hefwerktuigen) Vanesch

Naam: VANESCH BEN

Handtekening:

