

Hijstoebehoren (WC)

Datum: 04/10/2021

Inspecteur: Ben (Hefwerktuigen) Vanesch

Mentor:

ID-label: Platte hijsband 2000 kg

Klantreferentie:

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Galjoenweg
Huisnummer 47
Busnummer
Postcode 6222
Gemeente Maastricht NS
Land Nederland

Eigenaar

Naam Rema Holland BV
Straatnaam Galjoenweg
Huisnummer 47
Busnummer
Postcode 6222NS
Gemeente Maastricht
Land Nederland

Aannemer

Naam Rema Holland BV
BTW nr. NL 008254941B01
Telefoonnummer 0031/433631777
E-mail Anita.thijs@rema.eu

Type hefwerktuig:

INDIVIDUELE ITEM CHECKLIST

Omschrijving (Aard, Merk, Type, ...)

1	Platte hijsband REMA artikelnummer : 1211061 hefvermogen: 2000 kg lengte : 1 m serienummers: 5287102125 tem 5287103324
2	Platte hijsband REMA artikelnummer : 1211065 hefvermogen: 2000 kg lengte : 2 m serienummers: 5287103325 tem 5287104284
3	Platte hijsband REMA artikelnummer : 1211067 hefvermogen: 2000 kg lengte : 3 m serienummers: 5287104285 tem 5287105004
4	Platte hijsband REMA artikelnummer : 1211068 hefvermogen: 2000 kg lengte : 3,5 m serienummers: 5287105005 tem 5287105049
5	Platte hijsband REMA artikelnummer : 1211075 hefvermogen: 2000 kg lengte : 7 m serienummers: 5287105050 tem 5287105065
6	Platte hijsband REMA artikelnummer : 1211077 hefvermogen: 2000 kg lengte : 8 m serienummers: 5287105066 tem 5287105097

Tool

Besluit

Opmerkingen (nl)

Opmerkingen (fr)

Afbeelding

Commissioning: HW11: OK
Commissioning: HW11: OK
Commissioning: HW11: OK
Commissioning: HW11: OK
Commissioning: HW11: OK
Commissioning: HW11: OK

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

ANDERE INBREUKEN/OPMERKINGEN/ADVIES

DATUM HERKEURING

For commissioning the periodicity is not applicable.

NOTA'S

- Het onderzoek waarvan dit verslag het resultaat is, kan in geen opzicht gehanteerd worden als deel van een "verklaring" model IIA of IIB van de MRL 2006/42/EG en het KB 12/08/2008.
- Toebehoren vallen onder het toepassingsgebied van het A.R.A.B., het KB 05/05/1995 of het KB 12/08/2008 (met CE) of het KB 12/08/1993 (zonder CE).
- De controle waarvan dit verslag het resultaat is, werd uitgevoerd op basis van het A.R.A.B. art. 280 of 281
- De inspecties gebeuren zonder voorafgaande demontage. Ze zijn beperkt tot een visueel nazicht, de inspectie van de goede staat van de onderdelen van niet elektrische aard die veilig bereikbaar zijn en tot de inspectie van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen.
- Het nazicht van de elektrische installatie van de personenlift valt buiten de opdracht van deze inspectie.
- Volgens Codex Art. IV.2-11 dienen de verslagen, documenten en attesten ter beschikking te worden gehouden van de ambtenaren belast met het toezicht. Zij dienen tevens te worden overgebracht aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk of bij ontstentenis van een comité, aan de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, de werknemers, overeenkomstig artikel 53 van de wet 04/08/1996.
- HW11: Wij hebben alle hogervermelde controles uitgevoerd, ondermeer wat betreft de conformiteit met de voorschriften van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming in zake hefwerktuigen. Wij hebben geen enkele tekortkoming vastgesteld die een onaannemelijk bezwaar vormt voor een veilig gebruik van het toestel. Het toestel mag indien gesteld worden voor de vermelde bedrijfslast(en).

VRIJGAVE VAN TECHNISCH VOORBEZOEK

De inspecteur Ben (Hefwerktuigen) Vanesch

Naam: VANESCH BEN

Handtekening: 