

## Hijstoebehoren (WC)

Datum: 04/10/2021 Inspecteur: Ben (Hefwerktuigen) Vanesch

Mentor:

ID-label: Rondstroppen 1000 kg

Klantreferentie:

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 618179

### Plaats van het onderzoek

Straatnaam Galjoenweg  
Huisnummer 47  
Busnummer  
Postcode 6222  
Gemeente Maastricht NS  
Land Nederland

### Eigenaar

Naam Rema Holland BV  
Straatnaam Galjoenweg  
Huisnummer 47  
Busnummer  
Postcode 6222NS  
Gemeente Maastricht  
Land Nederland

### Aannemer

Naam Rema Holland BV  
BTW nr. NL 008254941B01  
Telefoonnummer 0031/433631777  
E-mail Anita.thijs@rema.eu

### Type hefwerktuig:

#### INDIVIDUELE ITEM CHECKLIST

	Omschrijving (Aard, Merk, Type, ...)	Tool	Besluit	Opmerkingen (nl)	Opmerkingen (fr)	Afbeelding
1	Rondstroppen REMA artikelnummer: 1301001 hefvermogen: 1000 kg lengte : 1 m serienummers: 5297708757 tem 5297709956		Commissioning: HW11: OK			
2	Rondstroppen REMA artikelnummer: 1301009 hefvermogen: 1000 kg lengte : 3 m serienummers: 5297709957 tem 5297710556		Commissioning: HW11: OK			
3	Rondstroppen REMA artikelnummer: 1301011 hefvermogen: 1000 kg lengte : 4 m serienummers: 5297710557 tem 5297710628		Commissioning: HW11: OK			
4	Rondstroppen REMA artikelnummer: 1301013 hefvermogen: 1000 kg lengte : 5 m serienummers: 5297710629 tem 5297710688		Commissioning: HW11: OK			

#### OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

#### ANDERE INBREUKEN/OPMERKINGEN/ADVIES

#### DATUM HERKEURING

For commissioning the periodicity is not applicable.

#### NOTA'S

- Het onderzoek waarvan dit verslag het resultaat is, kan in geen opzicht gehanteerd worden als deel van een "verklaring" model IIA of IIB van de MRL 2006/42/EG en het KB 12/08/2008.
- Toebehoren vallen onder het toepassingsgebied van het A.R.A.B., het KB 05/05/1995 of het KB 12/08/2008 (met CE) of het KB 12/08/1993 (zonder CE).
- De controle waarvan dit verslag het resultaat is, werd uitgevoerd op basis van het A.R.A.B. art. 280 of 281
- De inspecties gebeuren zonder voorafgaande demontage. Ze zijn beperkt tot een visueel nazicht, de inspectie van de goede staat van de onderdelen van niet elektrische aard die veilig bereikbaar zijn en tot de inspectie van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen.
- Het nazicht van de elektrische installatie van de personenlift valt buiten de opdracht van deze inspectie.
- Volgens Codex Art. IV.2-11 dienen de verslagen, documenten en attesten ter beschikking te worden gehouden van de ambtenaren belast met het toezicht. Zij dienen tevens te worden overgebracht aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk of bij ontstentenis van een comité, aan de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, de werknemers, overeenkomstig artikel 53 van de wet 04/08/1996.
- HW11: Wij hebben alle hogervermelde controles uitgevoerd, ondermeer wat betreft de conformiteit met de voorschriften van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming in zake hefwerktuigen. Wij hebben geen enkele tekortkoming vastgesteld die een onaannemelijk bezwaar vormt voor een veilig gebruik van het toestel. Het toestel mag indienstgesteld worden voor de vermelde bedrijfslast(en).

#### VRIJGAVE VAN TECHNISCH VOORBEZOEK

De inspecteur Ben (Hefwerktuigen) Vanesch

Naam: VANESCH BEN

Handtekening: 