

## Hijstoebehoren (WC)

**Datum:** 06/04/2022 **Inspecteur:** Ben (Hefwerktuigen)  
Vanesch

**Mentor:**

**ID-label:** Platte hijsband 3000 kg

**Klantreferentie:**

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 740230

### Plaats van het onderzoek

Straatnaam Galjoenweg  
Huisnummer 47  
Busnummer  
Postcode 6222  
Gemeente Maastricht  
Land Nederland

### Eigenaar


Naam Rema Holland BV  
Straatnaam Galjoenweg  
Huisnummer 47  
Busnummer  
Postcode 6222NS  
Gemeente Maastricht  
Land Nederland

### Aannemer

Naam Rema Holland BV  
BTW nr. NL 008254941B01  
Telefoonnummer 0031/433631777  
E-mail Anita.thijs@rema.eu

### Type hefwerktuig:

### INDIVIDUELE ITEM CHECKLIST

	Omschrijving (Aard, Merk, Type, ...)	Besluit	Opmerkingen (nl)	Opmerkingen (fr)	Afbeelding
1	Platte hijsband REMA artikelnummer: 1211091 hefvermogen: 3000 kg lengte : 1 m serienummers: 5391302545 tem 5391302831 en 5391302833 tem 5391302904	Commissioning: HW1: OK			
2	Platte hijsband REMA artikelnummer: 1211095 hefvermogen: 3000 kg lengte : 2 m serienummers: 5391302905 tem 5391303480	Commissioning: HW1: OK			
3	Platte hijsband REMA artikelnummer: 1211098 hefvermogen: 3000 kg lengte : 3,5 m serienummers: 5391303481 tem 5391303496	Commissioning: HW1: OK			
4	Platte hijsband REMA artikelnummer: 1211101 hefvermogen: 3000 kg lengte : 5 m serienummers: 5391303497 tem 5391303928	Commissioning: HW1: OK			

	Omschrijving (Aard, Merk, Type, ...)	Besluit	Opmerkingen (nl)	Opmerkingen (fr)	Afbeelding
5	Platte hijsband REMA artikelnummer: 1211111 hefvermogen: 3000 kg lengte : 10 m serienummers: 5391303929 tem 5391303940	Commissioning: HW1: OK			

**OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S**

Nota 1 Safety factor 7:1. De hijsbanden hebben de beproeving goed doorstaan, Rapport trekproef beschikbaar bij de constructeur. De testen werden uitgevoerd op volgende proefbank : (Type: HCU-100 / Serie nr.: 96202)

Nota 2 Het certificaat van de trekbank werd nagezien (Geldigheidsdatum = max 2 jaar)

**ANDERE INBREUKEN/OPMERKINGEN/ADVIES****DATUM HERKEURING**

For commissioning the periodicity is not applicable.

**NOTA'S**

- Het onderzoek waarvan dit verslag het resultaat is, kan in geen opzicht gehanteerd worden als deel van een "verklaring" model IIA of IIB van de MRL 2006/42/EG en het KB 12/08/2008.
- Toebehoren vallen onder het toepassingsgebied van het A.R.A.B., het KB 05/05/1995 of het KB 12/08/2008 (met CE) of het KB 12/08/1993 (zonder CE).
- De controle waarvan dit verslag het resultaat is, werd uitgevoerd op basis van het A.R.A.B. art. 280 of 281
- De inspecties gebeuren zonder voorafgaande demontage. Ze zijn beperkt tot een visueel nazicht, de inspectie van de goede staat van de onderdelen van niet elektrische aard die veilig bereikbaar zijn en tot de inspectie van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen.
- Het nazicht van de elektrische installatie van de personenlift valt buiten de opdracht van deze inspectie.
- Volgens Codex Art. IV.2-11 dienen de verslagen, documenten en attesten ter beschikking te worden gehouden van de ambtenaren belast met het toezicht. Zij dienen tevens te worden overgebracht aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk of bij ontstentenis van een comité, aan de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, de werknemers, overeenkomstig artikel 53 van de wet 04/08/1996.
- HW1: Wij hebben alle hogervermelde controles uitgevoerd, ondermeer wat betreft de conformiteit met de voorschriften van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming in zake hefwerktuigen. Wij hebben geen enkele tekortkoming vastgesteld die een onaannemelijk bezwaar vormt voor een veilig gebruik van het toestel. Het toestel mag indienstgesteld worden voor de vermelde bedrijfslast(en).

**VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG**

De inspecteur Ben (Hefwerktuigen) Vanesch

**Naam:** VANESCH BEN

**Handtekening:**



www.aceg.be

02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481