



Ringlaan 39  
 1853 - Strombeek-Bever  
 tel. 02 880 88 90  
 info@aceg.be  
 www.aceg.be



## Hijstoebehoren (WC)

**Datum:** 08/06/2022    **Inspecteur:** Ben (Hefwerktuigen) Vanesch

**Mentor:**

**ID-label:** Rondstrop 10000 kg

**Klantreferentie:**

### Plaats van het onderzoek

Straatnaam                    Galjoenweg  
 Huisnummer                47  
 Busnummer  
 Postcode                    6222  
 Gemeente                    Maastricht  
 Land                            Nederland

### Eigenaar

Naam                            Rema Holland BV  
 Straatnaam                   Galjoenweg  
 Huisnummer                47  
 Busnummer  
 Postcode                    6222NS  
 Gemeente                    Maastricht  
 Land                            Nederland

### Aannemer

Naam                            Rema Holland BV  
 BTW nr.                        NL 008254941B01  
 Telefoonnummer            0031/433631777  
 E-mail                         Anita.thijs@rema.eu

**Type hefwerktuig:**

### INDIVIDUELE ITEM CHECKLIST

	Omschrijving (Aard, Merk, Type, ...)	Besluit	Opmerkingen (nl)	Opmerkingen (fr)	Afbeelding
1	Rondstrop REMA artikelnummer: 1311005 hefvermogen: 10000 kg lengte : 2 m serienummers: 5430816280 tem 5430816287	Commissioning: HW1: OK			
2	Rondstrop REMA artikelnummer: 1311011 hefvermogen: 10000 kg lengte : 4 m serienummers: 5430816288 tem 5430816335	Commissioning: HW1: OK			
3		Commissioning: HW1: OK			
4		Commissioning: HW1: OK			
5		Commissioning: HW1: OK			
6		Commissioning: HW1: OK			
7		Commissioning: HW1: OK			
8		Commissioning: HW1: OK			
9		Commissioning: HW1: OK			
10		Commissioning: HW1: OK			
11		Commissioning: HW1: OK			
12		Commissioning: HW1: OK			
13		Commissioning: HW1: OK			
14		Commissioning: HW1: OK			
15		Commissioning: HW1: OK			
16		Commissioning: HW1: OK			

	Omschrijving (Aard, Merk, Type, ...)	Besluit	Opmerkingen (nl)	Opmerkingen (fr)	Afbeelding
17		Commissioning: HW1: OK			
18		Commissioning: HW1: OK			
19		Commissioning: HW1: OK			
20		Commissioning: HW1: OK			
21		Commissioning: HW1: OK			

**OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S****ANDERE INBREUKEN/OPMERKINGEN/ADVIES****DATUM HERKEURING**

For commissioning the periodicity is not applicable.

**NOTA'S**

- Het onderzoek waarvan dit verslag het resultaat is, kan in geen opzicht gehanteerd worden als deel van een "verklaring" model IIA of IIB van de MRL 2006/42/EG en het KB 12/08/2008.
- Toebehoren vallen onder het toepassingsgebied van het A.R.A.B., het KB 05/05/1995 of het KB 12/08/2008 (met CE) of het KB 12/08/1993 (zonder CE).
- De controle waarvan dit verslag het resultaat is, werd uitgevoerd op basis van het A.R.A.B. art. 280 of 281
- De inspecties gebeuren zonder voorafgaande demontage. Ze zijn beperkt tot een visueel nazicht, de inspectie van de goede staat van de onderdelen van niet elektrische aard die veilig bereikbaar zijn en tot de inspectie van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen.
- Het nazicht van de elektrische installatie van de personenlift valt buiten de opdracht van deze inspectie.
- Volgens Codex Art. IV.2-11 dienen de verslagen, documenten en attesten ter beschikking te worden gehouden van de ambtenaren belast met het toezicht. Zij dienen tevens te worden overgebracht aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk of bij ontstentenis van een comité, aan de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, de werknemers, overeenkomstig artikel 53 van de wet 04/08/1996.
- HW1: Wij hebben alle hogervermelde controles uitgevoerd, ondermeer wat betreft de conformiteit met de voorschriften van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming in zake hefwerktuigen. Wij hebben geen enkele tekortkoming vastgesteld die een onaannemelijk bezwaar vormt voor een veilig gebruik van het toestel. Het toestel mag indienstgesteld worden voor de vermelde bedrijfslast(en).

**VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG**

De inspecteur Ben (Hefwerktuigen) Vanesch

**Naam:** VANESCH BEN

**Handtekening:** 

www.aceg.be

02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481