



Ringlaan 39
 1853 - Strombeek-Bever
 tel. 02 880 88 90
 info@aceg.be
 www.aceg.be



Hijstoebehoren (WC)

Datum: 11/07/2022 **Inspecteur:** Ben (Hefwerktuigen)
 Vanesch

Mentor:

ID-label: Platte hijsband 5000 kg

Klantreferentie:

Datum verslag 11/07/2022

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Galjoenweg
 Huisnummer 47
 Busnummer
 Postcode 6222
 Gemeente Maastricht
 Land Nederland

Eigenaar

Naam Rema Holland BV
 Straatnaam Galjoenweg
 Huisnummer 47
 Busnummer
 Postcode 6222NS
 Gemeente Maastricht
 Land Nederland

Aannemer

Naam Rema Holland BV
 BTW nr. NL 008254941B01
 Telefoonnummer 0031/433631777
 E-mail Anita.thijs@rema.eu

Type hefwerktuig:

INDIVIDUELE ITEM CHECKLIST

	Omschrijving (Aard, Merk, Type, ...)	Besluit	Opmerkingen (nl)	Opmerkingen (fr)	Afbeelding
1	Platte hijsband REMA artikelnummer : 1211157 hefvermogen: 5000 kg lengte : 3 m serienummers: 5461909269 tem 5461909508	Commissioning: HW1: OK			
2	Platte hijsband REMA artikelnummer : 1211159 hefvermogen: 5000 kg lengte : 4 m serienummers: 5461909509 tem 5461909532	Commissioning: HW1: OK			
3	Platte hijsband REMA artikelnummer : 1211161 hefvermogen: 5000 kg lengte : 5 m serienummers: 5461909533 tem 5461909724	Commissioning: HW1: OK			
4	Platte hijsband REMA artikelnummer : 1211163 hefvermogen: 5000 kg lengte : 6 m serienummers: 5461909725 tem 5461909796	Commissioning: HW1: OK			

	Omschrijving (Aard, Merk, Type, ...)	Besluit	Opmerkingen (nl)	Opmerkingen (fr)	Afbeelding
5	Platte hijsband REMA artikelnummer : 1211167 hefvermogen: 5000 kg lengte : 8 m serienummers: 5461909797 tem 5461909806	Commissioning: HW1: OK			

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S**ANDERE INBREUKEN/OPMERKINGEN/ADVIES****DATUM HERKEURING**

For commissioning the periodicity is not applicable.

NOTA'S

- Het onderzoek waarvan dit verslag het resultaat is, kan in geen opzicht gehanteerd worden als deel van een "verklaring" model IIA of IIB van de MRL 2006/42/EG en het KB 12/08/2008.
- Toebehoren vallen onder het toepassingsgebied van het A.R.A.B., het KB 05/05/1995 of het KB 12/08/2008 (met CE) of het KB 12/08/1993 (zonder CE).
- De controle waarvan dit verslag het resultaat is, werd uitgevoerd op basis van het A.R.A.B. art. 280 of 281
- De inspecties gebeuren zonder voorafgaande demontage. Ze zijn beperkt tot een visueel nazicht, de inspectie van de goede staat van de onderdelen van niet elektrische aard die veilig bereikbaar zijn en tot de inspectie van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen.
- Het nazicht van de elektrische installatie van de personenlift valt buiten de opdracht van deze inspectie.
- Volgens Codex Art. IV.2-11 dienen de verslagen, documenten en attesten ter beschikking te worden gehouden van de ambtenaren belast met het toezicht. Zij dienen tevens te worden overgebracht aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk of bij ontstentenis van een comité, aan de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, de werknemers, overeenkomstig artikel 53 van de wet 04/08/1996.
- HW1: Wij hebben alle hogervermelde controles uitgevoerd, ondermeer wat betreft de conformiteit met de voorschriften van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming in zake hefwerktuigen. Wij hebben geen enkele tekortkoming vastgesteld die een onaannemelijk bezwaar vormt voor een veilig gebruik van het toestel. Het toestel mag indienstgesteld worden voor de vermelde bedrijfslast(en).

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Ben (Hefwerktuigen) Vanesch

Naam: VANESCH BEN

Handtekening:



www.aceg.be

02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481