



Ringlaan 39
 1853 - Strombeek-Bever
 tel. +32 2 880 88 90
 info@aceg.be
 www.aceg.be



Hijstoebehoren (WC)

Datum: 03/10/2022 **Inspecteur:** Ben (Hefwerktuigen) Vanesch

Mentor:

ID-label: Rondstroppen 1000 kg

Klantreferentie:

Datum verslag: 03/10/2022

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Galjoenweg
Huisnummer: 47
Busnummer:
Postcode: 6222
Gemeente: Maastricht
Land: Nederland

Eigenaar

Naam: Rema Holland BV
Straatnaam: Galjoenweg
Huisnummer: 47
Busnummer:
Postcode: 6222NS
Gemeente: Maastricht
Land: Nederland

Aannemer

Naam: Rema Holland BV
BTW nr.: NL 008254941B01
Telefoonnummer: 0031/433631777
E-mail: Anita.thijs@rema.eu

Type hefwerktuig:

INDIVIDUELE ITEM CHECKLIST

	Omschrijving (Aard, Merk, Type, ...)	Besluit	Opmerkingen (nl)	Opmerkingen (fr)	Afbeelding
1	Rondstroppen REMA artikelnummer: 1301001 hefvermogen: 1000 kg lengte : 1 m serienummers: 5523213400 tem 5523214599	Commissioning: HW1: OK			
2	Rondstroppen REMA artikelnummer: 1301005 hefvermogen: 1000 kg lengte : 2 m serienummers: 5523214600 tem 5523215319	Commissioning: HW1: OK			
3	Rondstroppen REMA artikelnummer: 1301010 hefvermogen: 1000 kg lengte : 3,5 m serienummers: 5523215320 tem 5523215344	Commissioning: HW1: OK			
4	Rondstroppen REMA artikelnummer: 1301011 hefvermogen: 1000 kg lengte : 4 m serienummers: 5523215345 tem 5523215560	Commissioning: HW1: OK			

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

ANDERE INBREUKEN/OPMERKINGEN/ADVIES**DATUM HERKEURING**

For commissioning the periodicity is not applicable.

NOTA'S

- Het onderzoek waarvan dit verslag het resultaat is, kan in geen opzicht gehanteerd worden als deel van een "verklaring" model IIA of IIB van de MRL 2006/42/EG en het KB 12/08/2008.
- Toebehoren vallen onder het toepassingsgebied van het A.R.A.B., het KB 05/05/1995 of het KB 12/08/2008 (met CE) of het KB 12/08/1993 (zonder CE).
- De controle waarvan dit verslag het resultaat is, werd uitgevoerd op basis van het A.R.A.B. art. 280 of 281
- De inspecties gebeuren zonder voorafgaande demontage. Ze zijn beperkt tot een visueel nazicht, de inspectie van de goede staat van de onderdelen van niet elektrische aard die veilig bereikbaar zijn en tot de inspectie van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen.
- Het nazicht van de elektrische installatie van de personenlift valt buiten de opdracht van deze inspectie.
- Volgens Codex Art. IV.2-11 dienen de verslagen, documenten en attesten ter beschikking te worden gehouden van de ambtenaren belast met het toezicht. Zij dienen tevens te worden overgebracht aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk of bij ontstentenis van een comité, aan de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, de werknemers, overeenkomstig artikel 53 van de wet 04/08/1996.
- HW1: Wij hebben alle hogervermelde controles uitgevoerd, ondermeer wat betreft de conformiteit met de voorschriften van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming in zake hefwerktuigen. Wij hebben geen enkele tekortkoming vastgesteld die een onaannemelijk bezwaar vormt voor een veilig gebruik van het toestel. Het toestel mag indienstgesteld worden voor de vermelde bedrijfslast(en).

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Ben (Hefwerktuigen) Vanesch

Naam: VANESCH BEN

Handtekening:



www.aceg.be

+32 2 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481