



Ringlaan 39  
 1853 - Strombeek-Bever  
 tel. +32 2 880 88 90  
 info@aceg.be  
 www.aceg.be



## Hijstoebehoren (WC)

**Datum:** 20/02/2023 **Inspecteur:** Ben (Hefwerktuigen)  
 Vanesch

**Mentor:**

**ID-label:** Rondstrop 1000 kg

**Klantreferentie:**

**Datum verslag:** 20/02/2023

### Plaats van het onderzoek

**Straatnaam:** Galjoenweg  
**Huisnummer:** 47  
**Busnummer:**  
**Postcode:** 6222  
**Gemeente:** Maastricht  
**Land:** Nederland

### Eigenaar

**Naam:** Rema Holland BV  
**Straatnaam:** Galjoenweg  
**Huisnummer:** 47  
**Busnummer:**  
**Postcode:** 6222NS  
**Gemeente:** Maastricht  
**Land:** Nederland

### Aannemer

**Naam:** Rema Holland BV  
**BTW nr.:** NL 008254941B01  
**Telefoonnummer:** +31 43 363 1777  
**E-mail:** Anita.thijs@rema.eu

### Type hefwerktuig:

#### INDIVIDUELE ITEM CHECKLIST

	Omschrijving (Aard, Merk, Type, ...)	Besluit	Opmerkingen (nl)	Opmerkingen (fr)	Afbeelding
1	Rondstroppen REMA hefvermogen: 1000 kg artikelnummer : 1301000 lengte : 0,5 m serienummers: 5611110175 tem 5611111614	Commissioning: HW1: OK			
2	Rondstroppen REMA hefvermogen: 1000 kg artikelnummer : 1301001 lengte : 1 m serienummers: 5611111615 tem 5611112814	Commissioning: HW1: OK			
3	Rondstroppen REMA hefvermogen: 1000 kg artikelnummer : 1301005 lengte : 2 m serienummers: 5611112815 tem 5611113534	Commissioning: HW1: OK			

#### OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

#### ANDERE INBREUKEN/OPMERKINGEN/ADVIES

**DATUM HERKEURING**

For commissioning the periodicity is not applicable.

**NOTA'S**

- De inspectie waarvan dit verslag het resultaat is, kan in geen geval worden gebruikt als onderdeel van een EG-verklaring van de MRL 2006/42/EG en het KB12/08/2008.
- Toebehoren vallen onder het toepassingsgebied van het A.R.A.B., het KB 05/05/1995 of het KB 12/08/2008 (met CE) of het KB 12/08/1993 (zonder CE).
- De controle waarvan dit verslag het resultaat is, werd uitgevoerd op basis van het A.R.A.B. art. 280 of 281
- De inspecties gebeuren zonder voorafgaande demontage. Ze zijn beperkt tot een visueel nazicht, de inspectie van de goede staat van de onderdelen van niet elektrische aard die veilig bereikbaar zijn en tot de inspectie van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen.
- Het nazicht van de elektrische installatie van de personenlift valt buiten de opdracht van deze inspectie.
- Volgens Codex Art. IV.2-11 dienen de verslagen, documenten en attesten ter beschikking te worden gehouden van de ambtenaren belast met het toezicht. Zij dienen tevens te worden overgebracht aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk of bij ontstentenis van een comité, aan de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, de werknemers, overeenkomstig artikel 53 van de wet 04/08/1996.
- HW1: Wij hebben alle hogervermelde controles uitgevoerd, ondermeer wat betreft de conformiteit met de voorschriften van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming in zake hefwerktuigen. Wij hebben geen enkele tekortkoming vastgesteld die een onaannemelijk bezwaar vormt voor een veilig gebruik van het toestel. Het toestel mag indienstgesteld worden voor de vermelde bedrijfslast(en).

**VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG**

De inspecteur Ben (Hefwerktuigen) Vanesch

**Naam:** VANESCH BEN

**Handtekening:** 

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be)

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481