



Ringlaan 39  
 1853 - Strombeek-Bever  
 tel. +32 2 880 88 90  
 info@aceg.be  
 www.aceg.be



## Controle van hijstoebehoren.

Datum: 03/11/2023    Inspecteur: Ben Vanesch    Mentor:  
 ID-label: Rondstroppen 1000 kg    Klantreferentie:

Datum verslag: 03/11/2023

De volgende inspectie dient plaats te vinden voor: 03-02-2024

### Plaats van het onderzoek

Straatnaam                      Galjoenweg  
 Huisnummer                    47  
 Busnummer  
 Postcode                        6222  
 Gemeente                        Maastricht  
 Land                                Nederland

### Eigenaar

Naam                                Rema Holland BV  
 Straatnaam                      Galjoenweg  
 Huisnummer                      47  
 Busnummer  
 Postcode                        6222NS  
 Gemeente                        Maastricht  
 Land                                Nederland

### Aannemer

Naam                                Rema Holland BV  
 BTW nr.                            NL 008254941B01  
 Telefoonnummer                +31 43 363 1777  
 E-mail                              Anita.thijs@rema.eu

Type controle:                      (Her)indienststelling (Wetgeving: zie rubriek "nota's")

### GECONTROLEERDE ITEMS

	Omschrijving (Aard, Merk, Type, ...)	Besluit	Opmerkingen (nl)	Opmerkingen (fr)	Afbeelding
1	Rondstroppen REMA artikelnummer : 1301001 lengte : 1 m hefvermogen: 1000 kg serienummers: 5817208639 tem 5817209838	Commissioning: HW1: OK			
2	Rondstroppen REMA artikelnummer : 1301005 lengte : 2 m hefvermogen: 1000 kg serienummers: 5817209839 tem 5817210558	Commissioning: HW1: OK			

### OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

### INBREUKEN/OPMERKINGEN/NOTA'S

### DATUM HERKEURING

**NOTA'S**

- De inspectie waarvan dit verslag het resultaat is, kan in geen geval worden gebruikt als onderdeel van een EG-verklaring van de MRL 2006/42/EG of het KB12/08/2008.
- Toebehoren vallen onder het toepassingsgebied van het A.R.A.B., het KB 05/05/1995 of het KB 12/08/2008 (met CE) of het KB 12/08/1993 (zonder CE).
- De controle waarvan dit verslag het resultaat is, werd uitgevoerd op basis van het A.R.A.B art. 280.
- De inspecties gebeuren zonder voorafgaande demontage. Ze zijn beperkt tot een visueel nazicht, de inspectie van de goede staat van de onderdelen van niet elektrische aard die veilig bereikbaar zijn en tot de inspectie van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen.
- Volgens Codex Art. IV.2-11 dienen de verslagen, documenten en attesten ter beschikking te worden gehouden van de ambtenaren belast met het toezicht. Zij dienen tevens te worden overgebracht aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk of bij ontstentenis van een comité, aan de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, de werknemers, overeenkomstig artikel 53 van de wet van 04/08/1996.
- HW1: Wij hebben alle hogervermelde controles uitgevoerd, ondermeer wat betreft de conformiteit met de voorschriften van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming in zake hefwerktuigen. Wij hebben geen enkele tekortkoming vastgesteld die een onaannemelijk bezwaar vormt voor een veilig gebruik van het toestel. Het toestel mag indienstgesteld worden voor de vermelde bedrijfslast(en).

**VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG**

Inspectietijd: van 12:15 tot 12:20

De inspecteur Ben Vanesch

**Naam:** VANESCH BEN

**Handtekening:** 

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be)

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

