



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Controle van hijstoebehoren.

Datum: 18/03/2025 **Inspecteur:** Ben Vanesch

Mentor:

ID-label: Rondroppen 8000 kg

Klantreferentie:

Datum verslag: 18/03/2025

De volgende inspectie moet uitgevoerd worden in: 06/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Galjoenweg
Huisnummer 47
Busnummer
Postcode 6222
Gemeente Maastricht
Land Nederland

Eigenaar

Naam Rema Holland BV
Straatnaam Galjoenweg
Huisnummer 47
Busnummer
Postcode 6222NS
Gemeente Maastricht
Land Nederland

Aannemer

Naam Rema Holland BV
BTW nr. NL 008254941B01
Telefoonnummer +31 43 363 1777
E-mail Anita.thijs@rema.eu

Type controle: (Her)indienststelling (Wetgeving: zie rubriek "nota's")

GECONTROLEERDE ITEMS

	Omschrijving (Aard, Merk, Type, ...)	Besluit	Opmerkingen (nl)	Opmerkingen (fr)	Afbeelding
1	Rondroppen REMA hefvermogen: 8000 kg lengte : 1 m serienummers: 6135317358 tem 6135317377	Commissioning: HW1: OK			
2	Rondroppen REMA hefvermogen: 8000 kg lengte : 3 m serienummers: 6135317378 tem 6135317473	Commissioning: HW1: OK			
3	Rondroppen REMA hefvermogen: 8000 kg lengte : 4 m serienummers: 6135317474 tem 6135317521	Commissioning: HW1: OK			

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Nota 1 Safety factor 7:1. De hijsbanden hebben de beproeving goed doorstaan, Rapport trekproef beschikbaar bij de constructeur. De testen werden uitgevoerd op volgende proefbank : Elcee Staal en A. v.d. Velden B.V. Rotterdam, Type: HTB 85 tf, serie nr.: 962002.

Nota 2 Het certificaat van de trekbank werd nagezien (Geldigheidsdatum = max 2 jaar)

INBREUKEN/OPMERKINGEN/NOTA'S

DATUM HERKEURING

NOTA'S

De inspectie waarvan dit verslag het resultaat is, kan in geen geval worden gebruikt als onderdeel van een EG-verklaring van de MRL 2006/42/EG of het KB12/08/2008.

Toebehoren vallen onder het toepassingsgebied van het A.R.A.B., het KB 05/05/1995 of het KB 12/08/2008 (met CE) of het KB 12/08/1993 (zonder CE).

De controle waarvan dit verslag het resultaat is, werd uitgevoerd op basis van het A.R.A.B art. 280.

De inspecties gebeuren zonder voorafgaande demontage. Ze zijn beperkt tot een visueel nazicht, de inspectie van de goede staat van de onderdelen van niet elektrische aard die veilig bereikbaar zijn en tot de inspectie van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen.

Volgens Codex Art. IV.2-11 dienen de verslagen, documenten en attesten ter beschikking te worden gehouden van de ambtenaren belast met het toezicht. Zij dienen tevens te worden overgebracht aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk of bij ontstentenis van een comité, aan de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, de werknemers, overeenkomstig artikel 53 van de wet van 04/08/1996.

HW1: Wij hebben alle hogervermelde controles uitgevoerd, ondermeer wat betreft de conformiteit met de voorschriften van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming in zake hefwerktuigen. Wij hebben geen enkele tekortkoming vastgesteld die een onaannemelijk bezwaar vormt voor een veilig gebruik van het toestel. Het toestel mag indienstgesteld worden voor de vermelde bedrijfslast(en).

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 14:30 tot 17:00

De inspecteur Ben Vanesch

Naam: VANESCH BEN

Handtekening: 

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

